

## Technisches Datenblatt Q-Bond Klebstoff

Typ Q-Bond Kleber

Beschreibung Cyanacrylat Kleber

Anwendung Ideal zum Kleben von Plastik, Metall, Gummi

Aushärtezeit Plastik: 5 – 10 Sekunden

Gummi: 5 – 10 Sekunden

Metall: 10 Sekunden

Holz: 8 – 10 Sekunden

(22°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit ASTM D-1002, 0,1 N/mm<sup>2</sup>

Scherfestigkeit)

## **ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN**

Ausgehärtetes Klebemittel

Spaltfüllend 0,04 mm

Zugfestigkeit 27 – 32 N/mm<sup>2</sup>

Stahl-Stahl ASTM D-2095

Zugscherfestigkeit 14 – 22 N/mm<sup>2</sup>

Stahl/Stahl ASTM D-1002

Bereich Verbrauchstemperatur -50 bis +85°C

Volle Aushärtungszeit 20 h

## Unausgehärtetes Monomer

Hauptbestandteil EthyCyanacrylat

Optik Klare Flüssigkeit

Spezifisches Gewicht 25°C 1,08

Viskosität 25°C (CPS) 2 – 3 CPS

Brookfield LV

Spindel 2 30 rpm



## Technisches Datenblatt Q-Bond Klebstoff

Flammpunkt >80°C

Lagerfähigkeit (20°C) in Monaten 24 (idealerweise an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort ohne

direkte Sonneneinstrahlung)

Produktgrößen 10g

Transport Kann per Luftfracht befördert werden, nicht als gefährliches

Risikogut oder –material klassifiziert.

Anwendungshinweise Klebeflächen müssen frei von Farbe, sauber, trocken und aufgeraut

sein.

Wenn zielgenaue Reparaturarbeiten notwendig sind, ist das dünne

Röhrchen zu verwenden. Röhrchen auf die Flaschenöffnung

aufsetzen.

Sicherheitshinweise Gefahr: Reizstoff

Kontakt mit Haut oder Augen ist zu vermeiden. Dampf nicht einatmen. Klebt bei Kontakt. Wenn die Finger zusammenkleben sollten, Lösemittel wie Aceton auf betroffene Körperstellen auftragen und mit Wasser abwaschen. Keine Lösungsmittel im Bereich der Augen oder von offenen Wunden verwenden. Bei

Kontakt mit Augen sofort mit Wasser ausspülen.

Alle Hinweise des Technischen Datenblatts wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kann jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernommen werden. Eigenversuche durchführen. Die Verantwortung für Eignung von Produkten und Anwendungsmethoden liegt beim Verwender.